

**VÄSTERÅS STAD**

1995-03-03

Stadsbyggnadskontoret
Bygglov och Tillsyn
Yngve Engvall
021-16 17 61

Radhussamfälligheten Jordstenen
c/o Gösta Gustavsson
724 62 Västerås

Besiktning av brandavskiljande väggar på vind

Fastighetsbeteckning: Jordstenen 5
Besiktningsdatum: 1993-03-03
Bygglovbeslut: D1269/94
Närvarande: Anders Alfredsson, Skanska
Alf Pettersson, Brandkåren
Torgny Ståhl, MGU
Torwald Bergström, Stadsbyggnadskontoret
Yngve Engvall, Stadsbyggnadskontoret

Vid besiktningen noterades:

1. Fastsättning av isoleringsskivor med ståltråd kompletteras vid horisontella och vertikala träreglar.
2. Luckor i brandavskiljande vägg kompletteras med skruv och förses med åskyt med innebörden att de inte får lämnas öppna.
3. Igensättning av luftspalt vid takfot 1 m på båda sidor om avskiljande vägg utförs även på redan färdiga tak.

Övrigt: Kvarstående vatten på befintligt papptak torkas upp innan vindsutrymmet tillsluts.

Y Engvall

Kopia till: Rolf Andersson
Diskusgatan 160
722 40 Västerås

MGU
Torgny Ståhl
Bastborregatan 7
721 34 Västerås